


Wodzisław Śląski, dnia 21. marca 2014 r.

**WOZ.5553.7.2014**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

BZK



**Kontrolowano:**

**Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim**

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

REGON: 000526883

Organem sprawującym nadzór nad jednostką kontrolowaną – w zakresie podlegającym kontroli – jest Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**Pan Mieczysław KIECA – Prezydent – Szef Obrony Cywilnej Miasta,**

na stanowisku od 06 grudnia 2006 r.

Wyjaśnień udzielali, odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie miasta, inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego Pan Mariusz Grabiec (na obecnym stanowisku od 16 maja 2013 r. do dnia dzisiejszego) oraz referent w Biurze Zarządzania Kryzysowego Pan Witold Kowol (na obecnym stanowisku od listopada 2013 r. do dnia dzisiejszego).

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

1. Inspektor ds. OC i ZK - Andrzej Nowogórski      upoważnienie nr WOA.077.89.2014
2. Podinspektor ds. OC i ZK - Katarzyna Sitko      upoważnienie nr WOA.077.90.2014

Kontrolę rozpoczęto: dnia 20 marca 2014 r.

Kontrolę zakończono: dnia 21 marca 2014 r.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli była ocena utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych, a także dokumentacja związana z przedmiotowymi zagadnieniami, wynikająca z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

Okres kontroli objął lata 2012 – 2013.

## OPIS STANU FAKTYCZNEGO

### 1. W zakresie aktualności dokumentacji

Wyjaśnień z zakresu zadań dotyczących budownictwa ochronnego OC na terenie Miasta udzielali Pan Mariusz Grabiec oraz Pan Witold Kowol. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Grabca istniejące obecnie przepisy prawne dot. budowli ochronnych, a właściwie ich brak, znacznie utrudniają realizację zadania i zrozumienia jego charakteru oraz specyfiki przez organy, w których posiadaniu (zarządzaniu) znajdują się obiekty. Problemy dotyczą budownictwa ochronnego (istniejącego oraz planowanego do doraźnego przygotowania), jak również zakresu obowiązków właścicieli, zarządców oraz ponoszenia kosztów.

Kontrolą objęto realizację zadań dotyczących budownictwa ochronnego w mieście za lata 2012 – 2013 i stwierdzono, jak poniżej:

#### a) harmonogram osiągania gotowości i rozwinięcia istniejących budowli ochronnych i urządzeń specjalnych

Do wglądu w Biurze Zarządzania Kryzysowego przedstawiono wyciąg z Planu Obrony Cywilnej dot. danych budowli ochronnych, planowanych do przygotowania w sytuacji wprowadzenia WSGO. Plan został uzgodniony z Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w marcu 2014 r.

Ww. dokument zawiera informacje zebrane przez UM w Wodzisławiu Śląskim, dotyczące istniejących w zasobach gospodarki komunalnej i podmiotach gospodarczych budowli ochronnych dla ludności miasta i załóg zakładów pracy, możliwych do adaptacji na ukrycia zabezpieczające na terenie miasta.

Ponadto przedstawiono harmonogram osiągania gotowości i rozwinięcia istniejących budowli ochronnych na terenie Miasta Wodzisław Śląski., który sporządzono w sposób właściwy i czytelny.

Okazana do wglądu dokumentacja zawierała niezbędne informacje dot. zasobów budowli ochronnych i urządzeń specjalnych na potrzeby osiągania podwyższonych stanów gotowości obronnej.

Ocenia się, że przedstawione dokumenty spełniają wymogi dot. prowadzenia ww. zagadnienia.

## **b) planowanie przygotowania budowli doraźnych i urządzeń specjalnych**

W kontrolowanym Biurze Zarządzania Kryzysowego UM przedstawiono dokumentację dot. wykazu wytypowanych obiektów, które stanowią bazę do przygotowania doraźnych budowli ochronnych dla ludności miasta. Okazana do wglądu dokumentacja zawierała niezbędne informacje dot. osiągania podwyższonych stanów gotowości obronnej. Proces adaptacji byłby uruchamiany z chwilą wprowadzenia podwyższonych stanów gotowości obronnej. Wytypowane miejsca to głównie podpiwniczenia budynków tzw. "piwnice lokatorskie", a na terenie zakładów pracy pomieszczenia ze wzmocnionymi stropami.

Ponadto w UM działa portal - System Informacji Przestrzennej, gdzie w zakładce „Bezpieczeństwo” znajduje się, na bieżąco aktualizowany, wykaz budowli doraźnych - domów i piwnic, mieszczących się na terenie miasta, możliwych do przystosowania i wykorzystania, w razie zagrożenia, jako doraźne budowle ochronne.

## **2. W zakresie zabezpieczenia inżynieryjno-technicznego:**

### **a) w zakresie ewidencji:**

- spis budowli ochronnych,
- spis urządzeń specjalnych

W Urzędzie Miasta przedstawiono do wglądu karty ewidencyjne budowli ochronnych, jednakże nie przeprowadzono kontroli, a tym samym nie dokonano oceny technicznej tych części i elementów budowli, które decydująco wpływają na jej przydatność do spełnienia założonej funkcji, co wynika z zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”, wprowadzonej do użytku zarządzeniem nr 258/03 Wojewody Śląskiego z 05 września 2003 r.

Ocenie poddano dokumentację dot. spisu istniejących budowli ochronnych. Dokumentacja ta zawierała zestawienie budowli ochronnych na terenie miasta w zakresie dot. budowli znajdujących się w zakładach pracy, jak również w zarządzaniu Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych, wg stanów ewidencyjnych na koniec danego roku sprawozdawczego. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji kontrolowanego Biura znajduje się 18 budowli ochronnych o ogólnej pojemności 1262 osób (zestawienie istniejących stanów obrazuje załącznik do niniejszego wystąpienia pokontrolnego). W okazanej dokumentacji znajdowały się szczegółowe spisy adresowe istniejących budowli ochronnych, a także informacje na temat ich zarządców i właścicieli.

Do obsługi i zabezpieczenia istniejących budowli ochronnych, zgodnie z wykazem, przeznaczone są 3 drużyny ochronowe. Natomiast w dokumentacji przedstawionej przez Biuro Zarządzania Kryzysowego widnieją 2 drużyny ochronowe. Powstała różnica wynika z tego, że do Wojewody Śląskiego, poprzez Starostę Powiatu Wodzisławskiego nie przesłano dokumentów stanowiących podstawę do rozformowania i zdjęcia z ewidencji ww. formacji OC. W związku z powyższym należy przesłać brakującą dokumentację do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski.

W zakresie urządzeń specjalnych, zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego, Biuro Zarządzania Kryzysowego powinno posiadać dokumentację dot. ewidencji i prowadzenia zabiegów sanitarnych, odkażania odzieży, zabiegów specjalnych środków transportu samochodowego, jak również ilość i sposób zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń. Na terenie miasta Wodzisław Śląski wszystkie stacjonarne urządzenia specjalne zostały zlikwidowane. Przedstawiona do wglądu dokumentacja dot. urządzeń specjalnych, zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego - Szefa OC, w sprawie organizacji i prowadzenia przez OC w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych, zawiera „Plan działania Prezydenta - Szefa OC Miasta Wodzisław Śląski, w zakresie organizacji i prowadzenia przez OC zabiegów sanitarnych i specjalnych”, na który składają się planowane Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZsan), Punkty zabiegów Transportu Samochodowego (PZTsam), Punkty Zabiegów Weterynaryjnych (PZWet) oraz Punkty Odkażania Odzieży (POO), do przystosowania w ciągu 48 godzin.

b) w zakresie kontroli prowadzonych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego UM w Wodzisławiu Śląskim

Stwierdza się, że kontrole z ramienia UM w zakresie budownictwa ochronnego w mieście Wodzisław Śląski, w okresie objętym kontrolą, tj. w l. 2012 – 2013, nie zostały zaplanowane i przeprowadzone.

Do sposobu prowadzenia kontroli wnosi się uwagę dot. sposobu ich realizacji. Biorąc pod uwagę niewielki zasób istniejącego budownictwa ochronnego, tj. 18 szt., kontrolujący wyraża pogląd, że sposób kontroli nie był realizowany właściwie i wymaga poprawy – zgodnie z zapisami Zarządzenia Wojewody - Szefa OC województwa nr 285/03 z dnia 05 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”.

W dniu 21 marca 2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym i nie wniósł o dokonanie poprawek, uzupełnień i skreśleń.

**Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Starosty Wodzisławskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.**

Na tym protokół zakończono.

**Niniejszy wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano.**

**Egz. Nr 1 – wręczono Kierownikowi kontrolowanej jednostki.**

**Egz. Nr 2 – a/a WOZ Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.**

Wodzisław Śląski, dnia 21. marca 2014 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

*Mieczysław Kiecu*

Kontrolujący

*[Signature]*

.....

PODINSPEKTOR

*[Signature]*  
mgr Katarzyna Sitko

## CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW BUDOWNICTWA OCHRONNEGO W MIEŚCIE WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2013 r. (STAN 31.12.2013 r.)

lp.	wyszczególnienie	skrośy						ukrycia						budowle ochronne ogółem						
		dla pracowników zakładów pracy		dla pozostałej ludności		razem		dla pracowników zakładów pracy		dla pozostałej ludności		razem		dla pracowników zakładów pracy		dla pozostałej ludności		ogółem		
		ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	ilość	pojemność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>A</b>	<b>Dane ogólne</b>																			
a	stan istniejący - ogółem	1	87	17	1175	18	1262					0	0	1	87	17	1175	18	1262	
b	wymagające remont - w pełni przygotowane					0	0					0	0						0	0
c	wymagające modernizacji - w pełni przygotowane					0	0					0	0						0	0
d	potrzeby / przed ewakuacją/ - ogółem	x		x		x	0	x		x		x	0	x		x		x	0	
<b>B</b>	<b>Rodzaj konstrukcji</b>																			
a	murowana					0	0					0	0						0	0
b	mieszana /żelbetowo-murowana/	1	87	17	1175	18	1262					0	0	1	87	17	1175	18	1262	
c	monolityczna					0	0					0	0						0	0
d	żelbetowo-prefabrykowana					0	0					0	0						0	0
<b>C</b>	<b>Odporność konstrukcji</b>																			
a	od 0,02 - 0,05 MPa	1	87	17	1175	18	1262					0	0	1	87	17	1175	18	1262	
b	od 0,05 - 1, 0 MPa					0	0					0	0						0	0
c	powyżej 1 MPa					0	0					0	0						0	0
<b>D</b>	<b>Lokalizacja</b>																			
a	podpiwniczenia obiektów											0	0	1	87	17	1175	18	1262	
b	wolnostojące													0	0	0	0	0	0	
c	w strefach zagrożenia TSP	1	87	0	0	1	87					1	87	1	87	0	0	1	87	
<b>E</b>	<b>Użytkowanie /wykorzystanie/</b>																			
a	użytkowane przez właściciela					0	0					0	0						0	0
b	niewykorzystywane	1	87	17	1175	18	1262							1	87	17	1175	18	1262	
c	wynajmowane					0	0					0	0						0	0
<b>F</b>	<b>Forma własności</b>																			
a	państwowa	1	87			1	87					0	0						1	87
b	komunalna			2	159	2	159					0	0			2	159	2	159	
c	prywatna					0	0					0	0						0	0

